



**Địa Chỉ:** 445C Vườn Lài – P.Phú Thọ Hòa – Q.Tân Phú – TP.HCM

**Điện Thoại:** 08 38612769 – 0903 910 685 – 0933 655 477

**Web:** [www.htcomputer.com.vn](http://www.htcomputer.com.vn) - [www.hongthaiipc.com](http://www.hongthaiipc.com)

**Email:** [htcomputer2006@gmail.com](mailto:htcomputer2006@gmail.com) – [sale@htcomputer.com.vn](mailto:sale@htcomputer.com.vn)

## BẢNG GIÁ SỬA MÁY IN

**Miễn phí: Hỗ trợ từ xa qua Teamviewer, ĐT, Zalo, Facebook...**

### QUY TRÌNH SỬA MÁY IN TẬN NƠI

#### Trường hợp lỗi có thể xử lý ngay

1. Kỹ Thuật Viên (KTV) kiểm tra kiểm tra chi tiết toàn bộ máy in, nhằm tránh trường hợp thay nhầm, gây lãng phí tiền bạc cho người sử dụng.2. KTV đưa ra cách khắc phục sửa chữa và báo giá với từng lỗi. (bảng giá được niêm yết đầy đủ, rõ ràng tại web của công ty).3. Khi được khách hàng đồng ý với cách khắc phục và giá sửa chữa, KTV sẽ tiến hành sửa ngay tạo chỗ cho khách hàng.4. Khi đã thay thế và sửa chữa xong, KTV sẽ vệ sinh toàn bộ máy cho khách, giúp bảo trì, nâng cao tuổi thọ của máy in.5. Test lại cho khách hàng xem lỗi đã được khắc phục.

#### Trường hợp lỗi cần hỗ trợ

Trong trường hợp, máy in bị lỗi không thể khắc phục được ngay cần sự hỗ trợ từ các phần mềm, phần cứng chuyên dụng KTV sẽ mang máy về công ty sửa.

1. Trước tiên, nhân viên sẽ tháo rời linh kiện cho Quý Khách hàng kiểm tra và ký nhận từng linh kiện để khách hàng hoàn toàn tin tưởng khi giao sản phẩm
2. Làm phiếu biên nhận (ghi thông tin liên lạc của khách hàng và mô tả tình trạng máy).
3. Xác định chính xác nguyên nhân lỗi máy in, chúng tôi sẽ báo lại lỗi cho khách, không thay đổi linh kiện nếu chưa có sự đồng ý của Quý Khách hàng
4. Sau khi sửa chữa xong, nhân viên sẽ gọi điện thông báo với Quý Khách hàng ngày giờ trả máy. Quý Khách hàng vui lòng mang phiếu biên nhận để kiểm tra kỹ lưỡng các linh kiện máy in của mình trước khi nhận máy

NẠP MỤC	GIÁ MỤC TRẮNG ĐEN (VNĐ)	GIÁ MỤC MÀU (VNĐ)	GIÁ MỤC IN PHUN (VNĐ)
HP	80.000 – 100.000	300.000 – 450.000	50.000 – 70.000
CANON	80.000 – 100.000	300.000 – 450.000	50.000 – 70.000
SAMSUNG	120.000 – 150.000	300.000 – 450.000	50.000 – 70.000
BROTHER	150.000 – 180.000	300.000 – 450.000	50.000 – 70.000
PANASONIC	180.000 – 250.000	Liên hệ	Liên hệ
EPSON	120.000 – 180.000	300.000 – 450.000	50.000 – 70.000
XEROX	120.000 – 150.000	300.000 – 450.000	Liên hệ
LEXMARK	120.000 – 150.000	300.000 – 450.000	Liên hệ

## **CÁC LỖI MÁY IN THƯỜNG GẶP**

Không cuộn giấy khi in (thay quả đảo)

- Dòng HP các loại: **250.000 – 280.000VNĐ**
- Dòng Canon các loại: **250 – 280.000VNĐ**

Lỗi in không được: **120.000VNĐ – 200.000VNĐ**

Lỗi kẹt giấy do hư bao lụa: **350 – 400.000VNĐ**

Thay chip samsung: **250.00 – 280.000VNĐ**

Reset máy Brother (hết bộ đếm): **120.000 – 150.000VNĐ**

Lỗi máy in không khởi động: **Liên hệ**

Lỗi máy in không nhận cartridge ( hộp mực ): **Liên hệ**

Lỗi máy in không lên nguồn: **Liên hệ**

Lỗi máy in không hết nối được máy tính: **Liên hệ**

Lỗi máy in không kết nối được Network: **Liên hệ**

Chia sẻ máy in nội bộ, Lan, Wifi: **Liên hệ**

- *Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT*

- *Bảo đảm Uy tín chất lượng.*

- *Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.*

- *Xin liên hệ bộ phận khách hàng 0903910685 - 08 38612769*